

Dům dětí a mládeže, Holubova 874, Holice – výměna oken

Dodatečná informace č. 1

Dotaz č. 1 – zasklení vchodových dveří, osazení madla

Vchodové dveře ozn. O.05 budou zaskleny izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla CONEX – oboustranně, madlo se ruší.

Dotaz č. 2 – Pro tvarovou stálost, odpovídající tuhost a především životnost výplní (svislé průhyby rámu křídel vlivem gravitace, eliminace pohybů PVC vlivem dilatace PVC, pevnost svařeného spoje) je klíčovým parametrem síla stěn PVC profilů, uvedený parametr je ošetřen normou ČSN EN 12 608 a profily rozděluje na třídy A, B. Požaduje zadavatel použít profily třídy A dle ČSN EN 12 608 nebo lze nabídnout i profil třídy B?

Zadavatel požaduje použití profilů třídy A.

Dotaz č. 3 - Posunutím rámu do exteriéru na vzdálenost 100mm od roviny zateplovacího pláště dojde k tomu, že bude připojovací spára 40 mm široká. Při povinnosti dodržet ČSN 74 60 77 je potřeba nastavit rám výplně po stranách a nahoře rozšiřovacím profilem o cca 30 mm. Schémata otvorových výplní v zadávací dokumentaci rozšiřovací profily neobsahují.

**Je si zadavatel vědom nutnosti použití rozšiřovacích profilů ?
Je v zájmu zadavatele dodržet ČSN 74 60 77 použitím rozšiřovacích profilů?**

Zadavatel nepožaduje rozšiřovací profily a souhlasí s připojovací spárou tl. 15 - 20mm.

Dotaz č. 4 – Lze nabídnout nová plastová okna s dvojitým dorazovým těsněním bez středového těsnění při splnění požadovaných tepelně-izolačních vlastností oken a ostatních parametrů uvedených v ZD?

Zadavatel požaduje dodržet podmínky stanovené v projektové dokumentaci, tj. se středovým těsněním.

Dotaz č. 5 – úklid

Bude proveden čistý úklid, tj. čistě umytá okna i rámy, vysáté koberce, čistě umyté podlahy i obklady apod. tak, aby bylo možno se přímo nastěhovat.

Vypracováno 30.6.2016

Ing. Chaloupka



**MĚSTO
HOLICE**
8